

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта бас@mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,  
Нижнетуринского городского округа  
624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8 тел. 8 (34342) 2-61-61

Предписание № 32/1/1  
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Лебедевым Антоном Николаевичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа по пожарному надзору); Комаровым Валерием Олеговичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Специалисты, эксперты к данной проверке не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 29.07.2021 № 32, принятого главным государственным инспектором Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Полудниным Е.Ю.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 9

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детского сада «Алёнушка» (МАДОУ д/с «Алёнушка»), прилегающей территории, зданий различного функционального назначения, помещений различного функционального назначения объекта образования МАДОУ д/с «Алёнушка» (ИНН 6624006879; ОГРН 1026601484535). Присвоена категория высокого риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:



№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Специальная программа пожарно-технического минимума по обучению работников непосредственно в организации, не соответствует тематическому плану и типовой учебной программе. Специальную программу пожарно-технического минимума по обучению работников непосредственно в организации,	Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.54	01.07.2022	


	<i>разработать в соответствии стематическим планом и типовой учебной программе.</i>			
2.	Руководителем не определён порядок и форма ведения журнала по эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>Руководителю организации определить порядок и форму ведения журнала по эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54</i>	01.07.2022	
3.	Разработанные планы эвакуации людей при пожаре, расположенные на 1,2 этажах не соответствуют действующей планировке здания и фактическому расположению огнетушителей. <i>Руководителю организации разработать планы эвакуации, соответствующие действующей планировке здания и расположению огнетушителей.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля п.6.2.3</i>	01.07.2022	
4.	Руководитель организации не обеспечивает содержание наружных открытых лестниц (литер а8, литер а9, литер а10, литер а11, согласно технического паспорта от 05.05.2009г.), предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, в исправном состоянии. Все эвакуационные лестницы имеют частичное разрушение (вплоть до арматуры) бетонного слоя ступеней лестничного марша и площадки. <i>Руководителю организации обеспечить исправное состояние наружных открытых лестниц, предназначенных для безопасной эвакуации людей из здания при пожаре.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 «а»</i>	01.07.2022	
5.	Наружные открытые лестницы 3 типа, предназначенные для эвакуации людей, (литер а8, литер а9, литер а10, литер а11, согласно технического паспорта от 05.05.2009г.) не обеспечивают безопасной эвакуации людей, а именно отсутствуют конструкции лестничного марша, где допускается расположение нижней ступеньки лестничного марша от уровня земли на расстоянии более 1 метра (замеры произведены рулеткой измерительной заводской (серийный) номер № 1101380000021) <i>Руководителю организации обеспечить исправное состояние наружных открытых лестниц, а также устройство лестничного марша в соответствии с проектным решением здания до уровня земли для обеспечения безопасной эвакуации людей.</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 89 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 «а»</i>	01.07.2022	
6.	Направления движения к пожарным гидрантам не обозначены указателями с четко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. <i>Руководителю организации обозначить указателями направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48 Постановление правительства РФ от 29.07.2013г. №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведе-</i>	01.07.2022	

		ния и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" п. 34 «и»		
7.	<p>Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещённые на этажах в здании детского сада, не соответствуют требованиям, выполнены из горючего материала.</p> <p><i>Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещённые на этажах детского сада выполнить из негорючего материала (заменить на соответствующие требованиям, в зависимости от функционально назначения размещаемых в них технических средств).</i></p>	<p>ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46;</p> <p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 107</p> <p>ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. п.5.13</p>	01.07.2022	
8.	<p>Пожарные краны не прошли испытание на водоотдачу, показатель расхода воды на нужды пожаротушения не соответствуют установленным требованиям (акт № 50/21 от 19.04.2021г. испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу).</p> <p><i>Руководителю организации выполнить мероприятия по обеспечению требуемого расхода воды на нужды пожаротушения детского сада.</i></p>	<p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 86</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479</p> <p>"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48</p> <p>СП 10.13130.2020 п. 4.1.1</p>	01.07.2022	
9.	<p>На объекте допускается размещение огнетушителей в специальных подставках, выполненных из горючих материалов.</p> <p><i>Специальные подставки для размещения огнетушителей заменить на соответствующие требованиям, выполнить из негорючих материалов.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479</p> <p>"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 409</p>	01.07.2022	
10.	<p>В подвальном помещении (литер 4, 5, 6 согласно технического паспорта от 05.05.2009г.) допускается расположение складских помещений с размещением мебели и других горючих материалов в том числе в помещении мастерской (литер 6 согласно технического паспорта от 05.05.2009г.)</p> <p><i>Руководителю объекта обеспечить использование подвальных помещений в соответствии с проектным решением, а также исключить пребывание людей в подвальном помещении, хранение мебели и других горючих материалов, запретить размещение в подвальных помещениях кладовых и мастерских.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479</p> <p>"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 «б»</p>	01.07.2022	
11.	<p>В помещениях детского сада (кабинеты персонала, раздевалки, спальные и прочие помещения), за исключением помещений №143,114,109,101,134,135,20,70, допускается использование покрытий пола с не установленным классом пожарной опасности материала.</p> <p><i>В помещениях детского предусмотреть покрытие пола с установленными показателями материала, на класс пожарной опасности материала не менее КМ2.</i></p>	<p>ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46;</p> <p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица №3 и №28, п.7 ст.134, ст.89, ст. 53</p>	01.07.2022	
12.	<p>Наружная вертикальная пожарная лестница выхода на кровлю не имеет жёсткого крепления в районе парапета кровли для безопасного проведения спасательных работ и</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2, ч.1, ст. 90</p>	01.07.2022	

	тушению пожара. Руководителю организации обеспечить жесткое крепление лестницы в районе парапета кровли для безопасного проведения спасательных работ и тушения пожара.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 «а»	
13.	Складские помещения (кладовая №1,2), помещения вентиляционных камер (литер 76 и литер 14) здания детского сада в соответствии с техническим паспортом не отделены от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. Складские помещения (кладовая №1,2), помещения вентиляционных камер (литер 76 и литер 14) здания детского сада в соответствии с техническим паспортом отделены от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч. 1 ст.46; СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений п.5.14* таблица 2* СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1, 5.2.6	01.07.2022
14.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п. 43 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».	01.07.2022

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)  12.08.2021  
(подпись)  12.08.2021

Лебедев А.Н.  
(фамилия, инициалы)  
  
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)  
(подпись)


(фамилия, инициалы)  
(фамилия, инициалы)


Эксперт:

(подпись)  
(подпись)

(фамилия, инициалы)  
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

 12.08.2021  
(подпись)

  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Спехова Лариса Васильевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022